



作業用ベースは、本機の接地面を増やし安定させるため少し取り付けにくっております。
下記の手順で行う事により、容易に取付が可能です。



サンディングベルトの向きに注意して取り付け、ベルト位置調節ノブで調節します。



上写真の①②③の順にKA3000の溝に合わせます。
KA3000の溝に①を合わせた後に②の作業用ベース取付用ノブを調節して②を合わせます。
③が合うように作業用ベース取付用ノブを微調整します。



④を合わせます。



⑤を合わせます。



KA3000の溝に合わせて作業用ベース取付用ノブを回して固定します。



平らな台の上で作業用ベース取付用ノブを回してがたつきの少ないところで止めます。
KA3000の溝の最後まで作業用ベース取付用ノブを回す必要は、ございません。